

**Обеспечение доступа в здание ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
(выписка из Паспорта доступности учреждения)  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объект	<b>ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»</b>
Фактический адрес	<b>Россия, 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д.2</b>
Телефон/ E-mail	<b>(495) 245-53-62, info@axi.ru</b>
Ведомственная принадлежность	<b>Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России).</b>
Вид деятельности	<b>Предоставление среднего профессионального и высшего профессионального образование; Деятельность в области искусства; Деятельность концертных и театральных залов и т.д.</b>
Форма собственности объекта	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>
Объем предоставляемых услуг	<b>100 и более человек</b>
Размещение объекта	<b>отдельно стоящее здание 3 этажа</b>
Количество и назначение входов	<b>Входной узел (Главный вход)</b>
Год постройки	<b>1988</b>
Год последней реконструкции	<b>-</b>

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	310	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро «Речной вокзал» Маршрутка: №342, №345. Автобусы: №342, №343, №344.
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9/1,0	-	есть	0,9 и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	Необходимо дополнить интернет ресурс, указав о степени доступности учреждения для МГН.	Отсутствует	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	Не более 50 м.	-	-	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1	Рекомендовано дополнительное место	есть	5% и более	Стандартное (2,5 x5,0 м)	К, О

Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 x5,0 м	-	есть	3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м)	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	3,5 x5,0 м)	-	есть	5,0 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м)	К, О
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	2,0	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет	Рекомендовано предусмотреть, табличку с указанием доступного входа, для МГН категории К	На доступном входном узле для "К", отсутствует символ указывающий на его доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	да	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	да	-	-	Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	Есть	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	Отсутствует	-	Отсутствует	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Отсутствуют	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема)	Отсутствует	-	Отсутствует	0,8 м и менее	не учитывается	К

одного из маршей)						
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-	-	Отсутствует	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются</b> при подъеме более 0,15 м	-	-	Отсутствует	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-	Отсутствует	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	-	-	Отсутствует	0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	-	-	Отсутствует	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	-	-	Отсутствует	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	Менее 1,5	Предусмотреть реконструкцию при капитальном ремонте	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	Менее 1,5	Предусмотреть реконструкцию при капитальном ремонте	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой	1,14	-.	Высота	Есть при высоте	Допустимо отсутствие	К, О, С

не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)			площадки менее 0,45м	более 0,45 м,		
*Навес	есть	-	соответствует	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Отсутствует	Предусмотреть тактильную мнемосхему с наименованием и графиком работы учреждения, дублированную шрифтом Брайля	Монтаж таблички предусмотреть на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Наличие		Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Отсутствует	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует	Покрасить краевые ступени лестничного марша наружного Крыльца, в контрастный цвет.	Применить специальную дорожную краску или холодный пластик	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Есть	-	-	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	1,14	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	0,20	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет	-	-	Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

Высота подъема одного марша (максимальная)	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	-	-	-			
-при въезде на пандус, длина	-	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-	-	-	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-	-	1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-	-	-	наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	-	-	-	Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	-	-	-	Наличие		К
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-	-	-	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	Нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>	Есть	-	-			
Глубина	3,15	-	-	1,5 м и более, при автоматических	Менее 1,5 м	К

				дверях допустимо менее 1,5 м		
Ширина	2,05	-	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Соответствуют	-	-			
Двери автоматические, справочно	Отсутствуют	-	-			
- ширина дверного проема в свету	0,80	-	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,05	-	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	Отсутствует	Внести в план мероприятий на 2017г.	-	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Есть	-	-	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	1,14	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	0,20	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша	Более 0,9 м.	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	8%	-	-	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Более 1,2	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Более 1,2	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К

<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует	Предусмотреть при реконструкции	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	1,14	-	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	Отсутствует тех. возможность	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	Отсутствует	-	Отсутствует тех. возможность к применению	-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	Отсутствует	-	Отсутствует необходимость	наличие	-	К
- мобильный	Отсутствует	-	Отсутствует необходимость	-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствуют	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствуют	-	-	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2020г.	-	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2020г.	-	Имеются		Г

*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2020г.	-	Имеются		Г
*Тактильная схема	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	Есть	-	Нет необходимости	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Есть	-	Нет необходимости	Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует	-	-	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	С одной стороны	-	-	Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет	-	-	имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						

Маркировка ступеней	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	0,92	-	-	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2017-2020г.	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%	-	-	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,4	-	-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Более 2%	-	-	2 % и более	Не учитывается Допустимо отсутствие	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	Соответствует	-	-	Не требуется	Имеется	К
<b>Санузел для посетителей</b>	Соответствует	-	-	Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	Соответствует	-	-	Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Нет	-	-	Имеется		С
Ширина дверного проема	0,9	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	1,2	-	-	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком)	К
- зона у раковины (ширина)	1,0		-	0,8 м и более		К

					к раковине)	
- *высота раковины	0,8	-	-	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Есть	Не требуется	Применена раковина с специальным упором для рук	Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	1		-	справочно		
- *знак доступности кабины	Соответствует	-	-	Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,9	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	Более 1,8	-	-	1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	Более 1,65	-	-	1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Есть	-	-	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Нет	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,9	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Соответствует	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					<i>ИМЕЕТСЯ</i>
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					<i>НЕТ</i>
Возможность дистанционного обслуживания					<i>НЕТ</i>
<b>1. Материально-техническая обеспеченность основных структурных элементов объекта</b>					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность и обеспеченность для инвалидов				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственной отсталостью)
Территория объекта	<b>ДП-И</b>	<b>ДП-И</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДП-И</b>	<b>ДП-И</b>
Входная группа	<b>ВНД</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДЧ</b>	<b>ДП-И</b>	<b>ДП-И</b>

Пути движения	ДП-И	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Зона оказания услуги, в том числе:	ДП-И	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Учебные кабинеты 1 этажа	ДП-И	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Библиотека	ВНД	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Столовая для приема пищи	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И
Медкабинеты	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И
Фонотека, студия записи	ВНД	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И
Компьютерный класс	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И
Объекты спорта	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И	ДП-И
Санитарно-бытовые помещения	ДП-И	ДУ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
<b>2. Доступность объекта для инвалидов</b>					
Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	ВНД	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Доступность услуги	ВНД	ДЧ	ДЧ	ДП-И	ДП-И
Доступность итоговая	<b>ДП-И – (Доступно полностью избирательно для всех категорий;</b> <b>ДЧ (Доступен частично для категорий «С», «О»);</b> <b>ДУ (Доступен условно для категорий «С»);</b> <b>ВНД (Временно не доступен для категорий «К»)</b>				